

Questo sensore ha una filettatura M22 x 1.5 mm con un perno quadrato.

Collegare il misuratore Brantz al sensore prima di montare il sensore il veicolo da testare. Posizionare Brantz su Calibration figure 009, Accendere il Brantz e ruotare il rotore interno del sensore. Vedi il contachilometri di Brantz incremento. Non procedere al montaggio del sensore sul veicolo in caso affermativo non funziona correttamente. Svitare il cavo del tachimetro originale dal cambio, avvitare delicatamente il sensore Brantz con il perno di azionamento in posizione, controllando che non è necessario un distanziatore per evitare che il rotore interno si leghi e avvitare il tachimetro originale cavo nel sensore con lo stesso controllo per l'associazione. Specifiche tecniche: 4 impulsi per giro (20mA capacità di affondamento). Sensore di tipo isteresi. Alimentazione da 5 volt a 13 volt.

Connetti come segue:

Sensore (BR3SQ)	Conetti a	Contachilometri Parziale (Cavo Grigio)
BLU	>	VERDE
MARRONE	>	MARRONE
VERDE	>	BLU

Contattaci: Brantz, 34 Union Road, Macclesfield, SK11 7BN, Regno Unito. Tel / Fax: 0044 (0) 1625 669366

Sito web: www.brantz.co.uk Email: Sales@brantz.co.uk

BRANTZ
Rallymeters